



FONTE: COMUNE DI CARPIGNANO SESIA, VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C., ELABORATO ATG04, CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

LEGENDA

- Limite comunale
- Fiume Sesia (alveo attivo secondo C.T.R.)
- Reticolato idrografico minore
- Laghi artificiali
- Presa della Roggia Busca non più in funzione
- Ramo della Roggia Busca non più alimentato
- Aree allagabili
- Sponde in erosione
- Terrazzo alluvionale

Elementi e dati desunti dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica:
- del fiume Sesia, nel tratto da Varallo Sesia alla confluenza in Po;
- del torrente Cervo, nel tratto da Passo Breve alla confluenza in Sesia;
- del torrente Elvo, nel tratto da Occhieppo alla confluenza in Cervo."
a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (2004)

- Argine
- Aree allagabili con TR= 20 anni
- Aree allagabili con TR= 200 anni
- Aree allagabili con TR= 500 anni

AREA IMPIANTO AREA DI STUDIO lato 2 km



eni S.p.A.
Divisione Exploration & Production

Progetto

Doc. DOC.SIC 199
Studio di Impatto Ambientale
Pozzo Esplorativo Carpignano Sesia 1

Tavola

Carta Geomorfológica e dei dissesti
Relazione Geologica integrata nel PRG

Preparato

AECOM Italy S.r.l.

Nome File	Num. Allegato	Documento
All.4.3.geom.dwg	4.3	DOC.SICS 199
Data	Scala	Emissione
Marzo 2012	1:10000	per Enti